









































| Référence   | Pieces                                                     | Prix     |                                                                                     |               |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| GMC roue/1  | Arrêteoir écrou moyeu arrière banjo                        | 3,00 €   |    | Gm3660090     |
| GMC roue/2  | Arrêteoir écrou moyeu avant banjo                          | 8,00 €   |    | Gm3659724     |
| GMC roue/3  | Arrêteoir écrou moyeu arrière split                        | 2,50 €   |    | gm57148       |
| GMC roue/4  | Arrêteoir écrou moyeu avant split                          | 3,50 €   |    | Gm2031379     |
| GMC roue/5  | Chambre à air 750x20                                       | 30,00 €  |    | Gm519436      |
| GMC roue/6  | Clé de démontage écrou moyeu banjo                         | 60,00 €  |    | gm3670067     |
| GMC roue/7  | Clé de démontage écrou moyeu split 6 pans                  | 60,00 €  |    | Gm2144844     |
| GMC roue/8  | Clé de démontage écrou de roue                             | 45,00 €  |   | Gm2281891     |
| GMC roue/9  | Écrou épaulé roulement moyeu split                         | 30,00 €  |  | Gm2159522     |
| GMC roue/10 | Écrou extérieur droit roue arrière                         | 7,00 €   |  | Gm2201408     |
| GMC roue/11 | Écrou extérieur gauche roue arrière                        | 7,00 €   |  | Gm2201409     |
| GMC roue/12 | Écrou intérieur droit roue arrière                         | 7,00 €   |  | gm2201406     |
| GMC roue/13 | Écrou intérieur gauche roue arrière                        | 7,00 €   |  | Gm2201407     |
| GMC roue/14 | ecrou moyeu + spi arrière banjo                            | 18,00 €  |  | gm3660091     |
| GMC roue/15 | Écrou moyeu arrière banjo                                  | 7,00 €   |  | Gm473636      |
| GMC roue/16 | Écrou moyeu avant banjo                                    | 8,00 €   |  | gm3659722     |
| GMC roue/17 | Écrou moyeu avant split                                    | 6,00 €   |  | Gm704206      |
| GMC roue/18 | Écrou moyeu arrière split                                  | 7,00 €   |  | Gm2087708     |
| GMC roue/19 | Flappe 750/20                                              | 22,00 €  |  |               |
| GMC roue/20 | Goujons moyeu arrière droit banjo démontable               | 4,50 €   |  | Gm3665390     |
| GMC roue/21 | Goujons moyeu arrière gauche banjo démontable              | 4,50 €   |  | Gm3665389     |
| GMC roue/22 | Goujons moyeu avant droit banjo démontable                 | 4,50 €   |  | gm3665386     |
| GMC roue/23 | Goujons moyeu avant gauche banjo démontable                | 4,50 €   |  | gm3665385     |
| GMC roue/24 | Goujons moyeu avant droit banjo non démontable             | 4,50 €   |  | gm3660004     |
| GMC roue/25 | Goujons moyeu avant gauche banjo non démontable            | 4,50 €   |  | gm3660003     |
| GMC roue/26 | Goujons moyeu arrière droit banjo non démontable           | 4,50 €   |  | gm3660032     |
| GMC roue/27 | Goujons moyeu arrière gauche banjo non démontable          | 4,50 €   |  | gm3660031     |
| GMC roue/28 | Goujons moyeu avant droit split non démontable             | 5,00 €   |  | Gm285379      |
| GMC roue/29 | Goujons moyeu avant gauche split non démontable            | 5,00 €   |  | Gm285369      |
| GMC roue/30 | Goujons moyeu arrière gauche split non démontable          | 5,00 €   |  | Gm2140132     |
| GMC roue/31 | Goujons moyeu arrière droit split non démontable           | 5,00 €   |  | gm2140131     |
| GMC roue/32 | Joint feutre moyeu avant split                             | 8,00 €   |  | Gm2031377     |
| GMC roue/33 | Joint feutre moyeu arrière split                           | 8,00 €   |  | Gm675758      |
| GMC roue/34 | Joint feutre assemblé moyeu avant split                    | 15,00 €  |  | Gm070063      |
| GMC roue/35 | Joint spi + tôle moyeu arrière split                       | 10,00 €  |  | Gm209554      |
| GMC roue/36 | Joint spi moyeu avant banjo                                | 12,00 €  |  | Gm3665138     |
| GMC roue/37 | Joint spi moyeu extérieur arrière banjo                    | 6,00 €   |  | Gm3660089     |
| GMC roue/38 | Joint spi moyeu intérieur arrière banjo                    | 12,00 €  |  | Gm599847      |
| GMC roue/39 | Roulement moyeu extérieur arrière banjo 11786-11789y NOS   | 70,00 €  |  | 144526-7      |
| GMC roue/40 | Roulement moyeu intérieur arrière banjo 12051-12051z       | 70,00 €  |  | 127631-144528 |
| GMC roue/41 | Roulement moyeu extérieur arrière split 387-382            | 70,00 €  |  | 142257-6      |
| GMC roue/42 | Roulement moyeu intérieur arrière split 394a-395           | 70,00 €  |  | 142224-142258 |
| GMC roue/43 | Roulement moyeu extérieur avant split ou banjo 399a-394a   | 70,00 €  |  | 144507-142224 |
| GMC roue/44 | Roulement moyeu intérieur avant split ou banjo 33472-33275 | 70,00 €  |  | 186573-4      |
| GMC roue/45 | Tôle feutre moyeu avant split                              | 3,00 €   |  | Gm203378      |
| GMC roue/46 | Tôle feutre moyeu arrière split                            | 4,00 €   |  | Gm675759      |
| GMC roue/47 | Pneu 750x20                                                | 205,00 € |  |               |